

ZÁSADY BEZPEČNÉ MANIPULACE S ROZPOUŠTĚDLY



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si text na štítku a bezpečnostní pokyny.



OCHRANA OČÍ

Používejte ochranné brýle všude tam, kde je to vyžadováno.



ODVĚTRÁVÁNÍ

Zajistěte dobré odvětrávání a při práci v nedostatečně odvětrávaných prostorech používejte dýchací přístroj.



OCHRANA POKOŽKY

Používejte ochranný oděv a rukavice. Je-li to možné, vyhněte se jakémukoli kontaktu pokožkou.

LIKVIDACE

Likvidujte vhodným způsobem, který je v souladu s místními předpisy.



ZÁKAZ KOUŘENÍ A PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM

Při manipulaci s rozpouštědly nekuřte a nepracujte s otevřeným ohněm.



STATICKÁ ELEKTRINA

Nezapomeňte se chránit před statickou elektřinou pomocí vhodného uzemnění.



VÝPARY

Nádoby s rozpouštědly neponechávejte otevřeny. Výpary nevdechujte.



ZÁKAZ JÍDLA A PITÍ

Při manipulaci s rozpouštědly nejzte ani nepijte.



LIKVIDACE

Rozpouštědla nevylévejte do výlevky ani na zem.



Poradenství a pomoc s uhlovodíkovými a kyslíkatými rozpouštědly

Více informací o organizaci ESIG nebo pravidelné aktualizace plakátu získáte po registraci na webové stránce ESIG, na adrese: <http://www.esig.info/register.php>, anebo se, prosím, obraťte na sekretariát ESIG: esig@cefic.be, Cefic, 4 Avenue E Van Nieuwenhuysse, B - 1160, Brussels.

„Tento plakát byl vydán organizací European Solvents Industry Group. Informace a návody k manipulaci zde uvedené jsou přesné, a podle nejlepšího vědomí a svědomí skupiny ESIG. Odpovědnost za to, že se tyto informace vztahují k zamýšlené situaci nebo aplikaci, je vždy na osobě, která s rozpouštědlem manipuluje. ESIG nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruky za to, že jsou tyto informace úplné nebo přesné, a v žádném případě nebude odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku využití informací uvedených na tomto plakátu nebo spolehnutí se na ně.“

